


CPM 6.2


Hladké netextilní materiály



Povrch produktu před přenosem vyčistěte. Okolo přenášeného obrazu ponechte nepotříštěný okraj v šířce několika milimetrů.



TISK




CPM 6.2




ZRCADLOVÉ

ZAŽEHLENÍ



160 °C



1-2 MIN.



60 psi
střední

ODSTRANIT



za tepla