


TTC 3.1

Pro bílý a světlý textil




Produkt předžehlete na pár sekund před přenosem obrázku, aby jste eliminovali vlhkost!



Před odstraněním přenosového papíru nechte produkt vychladnout na tepelném lisu po dobu 3-5 sekund.


TISK




TTC 3.1




ZAŽEHLENÍ



186 °C



10-15 s



80-100 psi
vysoký

ODSTRANIT



za tepla