


TTC 3.1 plus

Pro bílý a světlý textil




Produkt předžehlete na pár sekund před přenosem obrázku, aby jste eliminovali vlhkost!






Před odstraněním přenosového papíru nechte produkt vychladnout na tepelném lisu po dobu 3-5 sekund.

TISK



ZAŽEHLENÍ



ODSTRANIT

